



Bâtiment no.1 du BMR
avant la déconstruction

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.25



Intérieur du bâtiment avant
le ménage et la
déconstruction

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.16



Pendant la déconstruction

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.11



Manipulation d'une section de mur pendant la déconstruction

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet



Vue d'ensemble du site avec conteneurs

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.17



Conditionnement d'une section de mur

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.64



Pile de matériaux après déconstruction mais avant le conditionnement

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.72



Pile de matériaux après le conditionnement et avant le classement

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.bois de charpente 3



Pile de matériaux, conditionnés, triés et prêts à la vente

© 2022, RITMRG/Lucile Parry-Canet

Photo No.planche